„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД
6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com

TÜVRheinland CERT ISO 9001 ISO 14001 BS OHSAS 18001

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
с. Ковачево, обл. Ст. Загора
Изх.№ 26740
Дата 17.07.2015 г.

ДО
Всички заинтересовани лица

ОТНОСНО: Обществена поръчка рег.№ 15062 с предмет „Доставка на калибрирани газанализатори и термомасови разходомери за Енергоблокове от 5 до 8 с цел подобряване на горивния процес и намаляване на емисиите от NOx и CO”

Уважаеми Господа,
В отговор на постъпило запитване, на основание чл. 29, ал.2 от ЗОП, Ви изпращаме разяснения по процедурата „Доставка на калибрирани газанализатори за N0, CO и 02 за контрол на емисиите на изход от КА-9 до 12 - 4 броя“.
Първа обособена позиция:

1. **Въпрос:** Задължително ли е изискването за корпус на разходомерите от неръждаема стомана?

Отговор: Да.

2. **Въпрос:** Задължително ли е изискването за дължина на сензора 1050 мм ?

Отговор: Не е задължително.

3. **Въпрос:** Има ли прав участък на димохода мин. 25 х диаметъра?

Отговор: - Някъде има ,някъде няма, което не е проблем.
Втора обособена позиция:

1. **Въпрос:** Съгласно т. I.3 „Помпа с подгряване (1100 l/h), а в „Газова проба(изисквания) е Поток проба: препоръчително 200 … 600 l/h”. Задължително ли трябва да се използва такава помпа, даже и да не е необходима за предлаганата система ?

Отговор: Ако предлаганата системата не изисква не е задължително.

2. **Въпрос:** По т. I.5 „Контролер за входно изходни сигнали“ – за какъв контролер става въпрос. Не е ли достатъчно анализаторната система да има аналогови изходи за трите измервани параметъра CO, NO и O2, както и цифрови изходи за състоянието на газанализатора?

Отговор: Проби се вземат от два газохода . Контролерът е необходим за управление поредността за вземане на пробите.

3. **Въпрос:** „Да може да измерва емисиите на инсталации за изгаряне едновременно до 8 компонента (плюс O2) в макс. 12 точки за вземане на проби“ - какво означава в „макс. 12 точки за вземане на проби“?

Отговор: Това са резервни гнезда за други газови проби ако е необходимо. Осем са достатъчни.

4. **Въпрос:** Какво означава: Компенсация на интерференцията: Max. 4 интерфериращи променливи (също външна намеса с променливи)“ - най-вече „външна намеса с променливи“?

ТО/ММ/НД

Информацията, съдържаща се в този документ, е предназначена за ползване само от физическото или юридическото лице, към което е адресирана. Ако не сте лицето, за което е предназначено съобщението, Ви уведомяваме, че всяко използване и копиране на тази документация е забранено. Ако сте получили настоящото съобщение по погрешка, моля да се свържете с нас по телефон или факс и да унищожите документа.

Отговор: Това са заложени таблици за корекция. „Външна намеса с променливи“ - възможност за ръчна корекция.

5. Въпрос: За правилния избор, кръстосана чувствителност между отделните параметри е необходим състава на димния газ, който ще се измерва?

Отговор: В процедурата са описани обхватите за измерване на различните компоненти, които са необходими за контрол на технологичния процес.

Изп. директор: .....

(инж. Ж. Динчев)

ТО/ММ/НД

Информацията, съдържаща се в този документ, е предназначена за ползване само от физическото или юридическото лице, към което е адресирана. Ако не сте лицето, за което е предназначено съобщението, Ви уведомяваме, че всяко използване и копиране на тази документация е забранено. Ако сте получили настоящото съобщение по погрешка, моля да се свържете с нас по телефон или факс и да унищожите документа.