



„ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2“ ЕАД

6265 Ковачево, обл. Стара Загора, тел. 042/662 214, 042/662 014
факс: 042/662 000, 042/662 507, e-mail: tec2@tpp2.com



"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД
с. Ковачево, обл. Ст. Загора
Изм.№ 13.885
Дата..... 25.04.2017г.

До
Всички заинтересовани лица

Относно: Обществена поръчка с рег.№ 17024 и предмет „Доставка на помпи и части за помпи“, в частта и по II обособена позиция – „Доставка на помпи с едностранно втичане на течности“ и III обособена позиция – „Доставка на резервни части за помпи“

Уважаеми дами/господа,
Във връзка с постъпило запитване, правим следните разяснения по процедурата.

Въпрос 1: II обособена позиция, По поз. 1,2,3 и 4 от спецификацията на помпите е видно, че помпите по поз.1,2,3 и 4 са изпълнение тип моноблок. Има противоречие между спецификацията – Приложение 1 и техническите характеристики – Приложение 2. В Приложение 2 помпите са показани като помпи без двигател лагерно изпълнение. Моля за уточнение помпите с двигател ли са или без двигател, дали са моноблок или лагерно изпълнение.

Отговор 1: По отношение на поз.1, 2 и 3 Възложителят е направил уточнение с писмо изх.№ 13604/24.04.2017г. Позиция 4 трябва да бъде изпълнение тип моноблок с рама и двигател, както е посочено в документацията за участие.

Въпрос 2 Ако са с ел. двигател, поради липса на производител на двигатели с мощност по-голяма от 18.5 квт за помпи – изпълнение моноблок, възможно ли е оферирането на помпените агрегати като помпи – лагерно изпълнение.

Отговор 2: Оферираните изделия следва да отговарят на изискванията на възложителя, посочени в документацията за участие и разясненията към нея. Не се допускат други варианти.

Въпрос 3: II обособена позиция, поз. 6, „Помпа за замърсени води и течности“ - С или без двигател е помпата?

Отговор 3: Възложителят е дал разяснение с писмо изх.№ 13604/24.04.2017г.

Въпрос 4: II обособена позиция, поз. 9, „Десетстъпална, с търкалящи лагери“ – Моля за уточнение напора на помпата. Посочен е 32м., което е невъзможно за десетстъпална помпа.

Отговор 4: В спецификацията по II обособена позиция, поз.9 е допусната техническа грешка. Напорът на помпата да се чете „320 m“.

Въпрос 5: III обособена позиция, Поз. 38 и 39 - За какъв тип помпа са резервните части за помпа - 25E50M или 25E80M?

Отговор 5: Резервните части са за помпа 25E80M.

Изпълнителен директор:



инж. Ж. Динчев

ТОЛП

МИХАИЛ ПЕТКОВ МИТКОВ
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
упълномощен с пълномощно
рег. №3437/08.07.2013г.
на нотариус ГАЛЯ ДАЧЕВА, рег. №085