




1 2 3 4 5 6 7 8

√(√)




Вп02.06.04.00А

Термообработка- "П", 3М+В.О., НВ=241-269.

Неозначените радиуси на закръгления-R3

A-A



Означение за авлабост по БДС ISO 1302
Неозначените гранични отклонения клас С БДС EN 22768-1

				Мащаб	Маса	G25CrMo4 v	
				1:2			
				Лист	ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2		
				1/1			
Изм	Опис	Поглис	Дата		Звено малко		
Ръкр	Гориски	07.04.					
Проф	Димитров	2008	Стадия		ВН524.00		
Норм			Е				
Утвър				Базов чертеж			

Поглис 3